



REPORT AZIONE 6 - Progetto “Monitor 2024”

Dossier relativo alla mappatura dei siti
sensibili ad abbandono di rifiuti e a
potenziale rischio incendi nel territorio di
Ruvo di Puglia

PREMESSA

L'Azione 6 del progetto "Monitor 2024", inserito nell'ambito del Programma di Servizio Civile Universale "Leonia 2024: Le città sostenibili", ha previsto un'attività di monitoraggio del territorio comunale finalizzata all'individuazione e alla mappatura dei siti maggiormente esposti al fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti.

L'attività si inserisce tra le azioni di prevenzione ambientale promosse dal Comune di Ruvo di Puglia con l'obiettivo di raccogliere informazioni aggiornate sulle aree maggiormente vulnerabili, verificare l'efficacia degli interventi di bonifica già effettuati negli anni precedenti e individuare eventuali criticità ancora persistenti.

Il monitoraggio ha inoltre consentito di valutare il potenziale rischio ambientale connesso alla presenza di rifiuti combustibili, particolarmente rilevante nel periodo estivo per la possibile insorgenza di incendi.

TEMPI E METODI

L'attività è stata realizzata attraverso due sopralluoghi sul territorio, della durata di circa due ore ciascuno (dalle ore 9:00 alle ore 11:00), svolti nelle giornate del 30 giugno 2026 e del 9 luglio 2026.

I sopralluoghi sono stati effettuati dagli OV del progetto, Alessandro Vallarelli, Marika d'Amato e Paola Lobascio, in accordo con l'OLP, dott. Mariano Fracchiolla, e con il supporto del Vice Comandante della Polizia Locale, Giovanni De Cecco, che ha accompagnato il gruppo di lavoro nell'individuazione delle aree storicamente interessate dal fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti.

L'individuazione dei siti oggetto della mappatura è avvenuta attraverso l'integrazione di osservazioni dirette sul territorio e delle informazioni relative alle precedenti attività di bonifica, messe a disposizione dal Direttore dell'Area Sviluppo Sostenibile del Comune di Ruvo di Puglia, Vincenzo D'Ingeo. Tale approccio ha consentito di concentrare il monitoraggio sulle aree caratterizzate da una maggiore ricorrenza del fenomeno.

Per ciascun sito è stata compilata un'apposita scheda di rilevamento contenente:

- documentazione fotografica;
- data del sopralluogo;
- localizzazione geografica e coordinate;
- descrizione e classificazione dei rifiuti rinvenuti;

- valutazione della potenziale suscettibilità all'innescò di incendi;
- indicazione delle precedenti operazioni di bonifica effettuate.

Le informazioni raccolte sono state successivamente sistematizzate all'interno del presente dossier di mappatura.

EVIDENZE EMERSE

L'attività di monitoraggio ha consentito di individuare 8 siti che risultano particolarmente vulnerabili al fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti.

Un elemento di particolare rilievo emerso dall'indagine riguarda il fatto che tutti i siti censiti erano già stati oggetto di interventi di bonifica negli anni precedenti, alcuni anche in più occasioni e con la rimozione di rifiuti contenenti amianto. Nonostante tali interventi, gli stessi luoghi continuano ad essere interessati da nuovi conferimenti abusivi.

Nei siti rilevati sono state riscontrate principalmente:

- rifiuti urbani;
- rifiuti speciali;
- materiali derivanti da attività edilizie;
- imballaggi in plastica, carta e vetro;
- pannelli e manufatti in legno;
- tessuti;
- in alcuni casi, rifiuti pericolosi.

La presenza diffusa di materiali combustibili e l'accumulo dei rifiuti in aree caratterizzate da vegetazione secca hanno determinato, nella maggior parte dei casi, una valutazione di alto rischio di innesco incendi, soprattutto durante la stagione estiva.

Le fotografie raccolte durante i sopralluoghi evidenziano inoltre come gli abbandoni risultino distribuiti lungo strade rurali, aree periferiche e punti poco visibili dalla viabilità principale, caratteristiche che favoriscono il reiterarsi del fenomeno.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

L'attività di monitoraggio ha confermato come il fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti nel territorio comunale presenti un carattere ricorrente e interessi in particolare alcune aree già note all'Amministrazione comunale, nonostante i ripetuti interventi di bonifica effettuati negli anni.

La reiterazione degli abbandoni dimostra come gli interventi di rimozione dei rifiuti, seppur indispensabili per il ripristino delle condizioni ambientali, non siano di per sé sufficienti a prevenire il ripetersi del fenomeno. Risulta pertanto necessario affiancare alle attività di bonifica azioni di prevenzione, controllo e sensibilizzazione della cittadinanza.

La mappatura realizzata rappresenta uno strumento operativo utile per orientare le future attività di vigilanza e di tutela ambientale. È tuttavia opportuno evidenziare che gli 8 siti censiti non esauriscono la totalità delle aree interessate dall'abbandono illecito dei rifiuti nel territorio comunale, ma costituiscono i siti che, sulla base delle informazioni storiche disponibili e delle verifiche effettuate durante i sopralluoghi, presentano la maggiore ricorrenza del fenomeno.


Per tale motivo si ritiene fondamentale che l'attività di monitoraggio venga mantenuta nel tempo, attraverso aggiornamenti periodici della mappatura e nuovi sopralluoghi, così da intercettare tempestivamente eventuali nuove criticità e verificare l'evoluzione di quelle già individuate.

SUGGERIMENTI PROPOSTI

Alla luce delle evidenze emerse, si propone di:

- aggiornare periodicamente la mappatura dei siti sensibili attraverso sopralluoghi programmati;
- intensificare il monitoraggio nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno;
- valutare l'installazione di sistemi di videosorveglianza mobile o fototrappole nei punti maggiormente critici, nel rispetto della normativa vigente;
- rafforzare la segnaletica informativa e di divieto nelle aree interessate;

- promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle attività produttive sul corretto conferimento dei rifiuti e sulle sanzioni previste per l'abbandono illecito;
- mantenere un costante coordinamento tra Polizia Locale, uffici comunali competenti e gestore del servizio di igiene urbana, al fine di garantire interventi tempestivi e un monitoraggio continuo dei siti già bonificati.



Siti bonificati in precedenza e ancora sensibili all’abbandono rifiuti - Monitor 2024

#	Documentazione Fotografica	Data Rilevamento	Localizzazione	Descrizione del Rifiuto	Tipologia	Potenzialità innesco	Data e tipo ultima bonifica svolta
1		30.06.2026	Via Vecchia Canosa, Ruvo di Puglia 41°07'26.4"N 16°27'30.7"E	Rifiuti Urbani e Speciali	Rifiuti NON Pericolosi (vetro, carta, imballaggi in plastica, pannelli in legno) Rifiuti Pericolosi (farmaci)	Ad Alto Rischio Incendio	23.04.2025 Bonifica Totale (Amianto)

Siti bonificati in precedenza e ancora sensibili all’abbandono rifiuti - Monitor 2024

#	Documentazione Fotografica	Data Rilevamento	Localizzazione	Descrizione del Rifiuto	Tipologia	Potenzialità innesco	Data e tipo ultima bonifica svolta
2		30.06.2026	Località “Belloluogo”, Ruvo di Puglia 41°07'34.5"N 16°28'54.0"E	Rifiuti Urbani	Rifiuti NON Pericolosi (vetro, imballaggi in plastica, carta, tessuti, materiali derivanti da demolizione edile)	Ad Alto Rischio Incendio	20.05.2026 Bonifica Totale (Rifiuti Urbani e Speciali) 31.03.2026 Bonifica Totale (Amianto)


Siti bonificati in precedenza e ancora sensibili all’abbandono rifiuti - Monitor 2024

#	Documentazione Fotografica	Data Rilevamento	Localizzazione	Descrizione del Rifiuto	Tipologia	Potenzialità innesco	Data e tipo ultima bonifica svolta
3		30.06.2026	S.C. “Monserino”, Ruvo di Puglia 41°06'22.5"N 16°29'33.1"E	Rifiuti Urbani	Rifiuti NON Pericolosi (vetro, imballaggi in plastica, carta, tessuti, materiali derivanti da demolizione edile). Rifiuti Pericolosi (copertoni auto)	Ad Alto Rischio Incendio	02.04.2024 Bonifica Totale (Amianto)

Siti bonificati in precedenza e ancora sensibili all’abbandono rifiuti - Monitor 2024

#	Documentazione Fotografica	Data Rilevamento	Localizzazione	Descrizione del Rifiuto	Tipologia	Potenzialità innesco	Data e tipo ultima bonifica svolta
4		30.06.2026	S.C. “Parco del Fornello”, Ruvo di Puglia 41°06'53.8"N 16°26'59.7"E	Rifiuti Urbani	Rifiuti NON Pericolosi (vetro, pannelli in legno, imballaggi in plastica, carta ed elementi d'arredo)	Ad Alto Rischio Incendo	12.05.2026 Bonifica Totale (RSU)

Siti bonificati in precedenza e ancora sensibili all’abbandono rifiuti - Monitor 2024

#	Documentazione Fotografica	Data Rilevamento	Localizzazione	Descrizione del Rifiuto	Tipologia	Potenzialità innesco	Data e tipo ultima bonifica svolta
5		09.07.2026	Via Vecchia Santa Barbara e S.C. “Casino dei Monaci”, Ruvo di Puglia 41°06'24.3"N 16°28'19.1"E 41°06'23.3"N 16°28'42.3"E	Rifiuti Urbani	Rifiuti NON Pericolosi (vetro, imballaggi in plastica, pezzi di stoffa, carta)	Ad Alto Rischio Incendo	08.08.2025 Bonifica Totale (RSU e edili)

Siti bonificati in precedenza e ancora sensibili all’abbandono rifiuti - Monitor 2024

#	Documentazione Fotografica	Data Rilevamento	Localizzazione	Descrizione del Rifiuto	Tipologia	Potenzialità innesco	Data e tipo ultima bonifica svolta
6		09.07.2026	Tratturo Barletta- Grumo, Ruvo di Puglia 41°03'22.1"N 16°29'36.7"E 41°02'20.7"N 16°30'05.2"E	Rifiuti Urbani	Rifiuti NON Pericolosi (vetro, ferro, materiali derivanti da demolizione edile)	Ad Alto Rischio Incendo	08.05.2025 Bonifica Totale (RSU in buste nere) 06.10.2025 Bonifica Totale (Amianto)

Siti bonificati in precedenza e ancora sensibili all’abbandono rifiuti - Monitor 2024

#	Documentazione Fotografica	Data Rilevamento	Localizzazione	Descrizione del Rifiuto	Tipologia	Potenzialità innesco	Data e tipo ultima bonifica svolta
7	  	09.07.2026	Difesa Comunale (1° carraro), Ruvo di Puglia 41°05'26.97"N 16°26'15.42"E	Rifiuti Urbani	Rifiuti NON Pericolosi (imballaggi in plastica, contenitore in ferro, vetro)	Ad Alto Rischio Incendio	10.06.2026 Bonifica Parziale (Solo nel 3° carraro) (RSU)

Siti bonificati in precedenza e ancora sensibili all’abbandono rifiuti - Monitor 2024

#	Documentazione Fotografica	Data Rilevamento	Localizzazione	Descrizione del Rifiuto	Tipologia	Potenzialità innesco	Data e tipo ultima bonifica svolta
8		09.07.2026	S.V. “Patanella”, Ruvo di Puglia 41°04'03.5"N 16°26'34.3"E	Rifiuti Urbani	Rifiuti NON Pericolosi (plastica)	Ad Alto Rischio Incendo	28.11.2024 Bonifica Totale (Amianto)